VACUSTAR®

STAUBSAUGERSYSTEM

Sehr geehrte Vacustar Kunden,

aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass bei schlechter Pflege der Filter die Lebensdauer der Motoren Ihres Zentralstaubsaugers stark verkürzt ist.
Bitte kontrollieren Sie frühzeitig die Filter.
Bitte ersetzen Sie diese besser früher als zu spät.

Wenn die Filter aussehen wie in diesem Beispiel können wir keinen Garantieersatz leisten.

links im Bild:
Defekter Filter mit 375 Betriebsstunden war durchlässig...



...in der Folge kommt es zu starken Staubverkrustungen im Motorbereich. Diese erzeugen eine Unwucht an den Turbinen, zerstören die Kugellager und damit die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage.